



INSTITUT ZA JAVNO
ZDRAVLJE NIŠ

INSTITUT ZA JAVNO ZDRAVLJE NIŠ
CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
Telefon: 018/ 4226-448, 4226-384; Tel/faks: 018/4233-587;
Poštanski fah 39;
e-mail: info@izjz-nis.org.rs
Bulevar dr Zorana Đinđića 50, 18000 Niš, Srbija



ATC
01-147
AKREDITOVANA
LABORATORIJA
ZA ISPITIVANJE
SRPS ISO/IEC 17025:2006

Strana:

IZVEŠTAJ O ISPITIVANJU PREDMETA OPŠTE UPOTREBE BR. N-923

Naručilac ispitivanja:	Proizvođačka radnja "ATLANTIK"
Adresa:	Gornji Barbeš
Osnov ispitivanja:	Zahtev
Uzorak (vrsta):	Reparaciona – kuplung spojnice "Atlantik"
Proizvođač:	Proizvođačka radnja "ATLANTIK"
Lokacija uzorkovanja:	Proizvođačka radnja "ATLANTIK" Gornji Barbeš
Datum i vreme uzorkovanja:	11.03.2014 god.
Uzorak uzet:	Stranka
Opis uzorka na prijemu:	Uzorak u ambalaži stranke
Stanje uzorka na prijemu:	Uzorak zadovoljava po UP 06.2
Ostali podaci o uzorku:	
Zahtevana ispitivanja:	Pregled na teške metale
Datum i vreme prijema uzorka:	11.03.2014 god. 11 ^{00h}
Datum izdavanja izveštaja o ispitivanju:	17.03.2014 god.



NAČELNIK CENTRA ZA HIGIJENU
I HUMANU EKOLOGIJU

Prof. dr Dušica Stojanović

Izjava:

1. Rezultati ispitivanja se odnose samo na ispitivani uzorak.
2. Izveštaj se ne sme umnožavati, izuzev u celini i uz saglasnost IZJZ Niš.

OB 040B



INSTITUT ZA JAVNO
ZDRAVLJE NIŠ

INSTITUT ZA JAVNO ZDRAVLJE NIŠ
CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
Telefon: 018/ 4226-448, 4226-384; Tel/faks: 018/4233-587;
Poštanski fah 39;
e-mail: info@izjz-nis.org.rs
Bulevar dr Zorana Đinđića 50, 18000 Niš, Srbija



ATC
01-147

АКРЕДИТОВАНА
ЛАБОРАТОРИЈА
ЗА ИСПИТИВАЊЕ
SRPS ISO/IEC 17025:2005

Strana:

REZULTATI FIZIČKO-HEMUSKOG ISPITIVANJA

Broj: N-923
Datum: 17.03.2014.

Uzorak:
REPARACIONA KUPLUNG SPOJNICA „ATLANTIK“

Ispitano u skladu sa:

Pravilnikom o uslovima u pogledu zdravstvene ispravnosti predmeta opšte upotrebe koji se mogu stavljati u promet, Sl. list br. 26/83, 61/84, 56/86, 50/89, 18/91.

Senzorna ispitivanja:

Metoda ispitivanja DM 92

Uzorak kuplung spojnice je izrađen od kombinacije gume (elastomera) i metala. Gumana obloga je u kontaktu sa vodom, crne je boje i karakterističnog mirisa. Crna boja je postojana u model rastvoru (dejonizovana voda).

Parametar	Jedinica mere	Metoda ispitivanja	Propisane vrednosti	Rezultat
METALI		DM 80		
Olovo				< 0,01
Kadmijum				< 0,06
Hrom				< 0,04
Cink				< 0,01
Arsen				< 0,001
Živa				< 0,001

MISLENJE O REZULTATIMA ISPITIVANJA:

Rezultati su USKLADENI sa zahtevima Pravilnika.

Ispitivanja izvršio

Šef Odeljenja za sanitarnu hemiju

Drž. hem. Dejan Nikolić
specijalista sanitarne hemije



INSTITUT ZA JAVNO
ZDRAVLJE NIŠ

INSTITUT ZA JAVNO ZDRAVLJE NIŠ
CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
Telefon: 018/ 4226-448, 4226-384; Tel/faks: 018/4233-587;
Poštanski fah 39;
e-mail: info@izjz-nis.org.rs
Bulevar dr Zorana Đinđića 50, 18000 Niš, Srbija



Strana:

STRUČNO MIŠLJENJE

NA OSNOVU IZVEŠTAJA O ISPITIVANJU BR. N-923
ZA ANALIZIRANI UZORAK

Uzorak: Reparaciona –kuplung spojnica "Atlantik"

Na osnovu dobijenih rezultata datih u Izveštaju o ispitivanju br. N-923 pregledani uzorak
je ZDRAVSTVENO ISPRAVAN prema Zakonu o zdravstvenoj ispravnosti predmeta
opšte upotrebe (Sl glasnik RS br.92/2011) sa aspekta ispitivanih parametara.

Datum izdavanja izveštaja: 17.03.2014.god.



LEKAR SPECIJALISTA HIGIJENE

[Signature]
Doc. dr. sc. [Name]
Specijalista Higijene