



INSTITUT ZA JAVNO
ZDRAVLJE NIŠ

INSTITUT ZA JAVNO ZDRAVLJE NIŠ
CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
Telefon: 018/ 4226-448, 4226-384; Tel/faks: 018/4233-587;
Poštanski fak 39;
e-mail: info@izjz-nis.org.rs
Bulevar dr Zorana Đinđića 50, 18000 Niš, Srbija



ATC
01-147

AKREDITOVANA
LABORATORIJA
ZA ISPITIVANJE
SRPS ISO/IEC 17025:2005

Strana: 1/2

IZVEŠTAJ O ISPITIVANJU PREDMETA OPŠTE UPOTREBE BR. N-924

Naručilac ispitivanja: Proizvođačka radnja "ATLANTIK"
Adresa: Gornji Barbeš
Osnov ispitivanja: Zahtev
Uzorak (vrsta): Reparaciona –kuplung spojnica "Vektor"
Proizvođač: Proizvođačka radnja "ATLANTIK"
Lokacija uzorkovanja: Proizvođačka radnja "ATLANTIK"
Datum i vreme uzorkovanja: Gornji Barbeš
Uzorak uzeo: 11.03.2014 god.
Opis uzorka na prijemu: Stranica
Stanje uzorka na prijemu: Uzorak u ambalaži stranke
Ostali podaci o uzorku: Uzorak zadovoljava po UP 06.2
Zahtevana ispitivanja: Pregled na teške metale
Datum i vreme prijema uzorka: 11.03.2014 god. 11^{00h}
Datum izdavanja izveštaja: 17.03.2014 god.
o ispitivanju:

NAČELNIK CENTRA ZA HIGIJENU
I HUMANU EKOLOGIJU

Dr. Dušica Stojanović

Izjava:

1. Rezultati ispitivanja se odnose samo na ispitivani uzorak.
2. Izveštaj se ne sme umnožavati, izuzet u celini i uz saglasnost IZJZ Niš.

OB 0403



INSTITUT ZA JAVNO
ZDRAVLJE NIŠ

INSTITUT ZA JAVNO ZDRAVLJE NIŠ
CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
Telefon: 018/ 4226-448, 4226-384; Tel/faks: 018/4233-587;
Poštanski fah 39;
e-mail: info@izjz-nis.org.rs
Bulevar dr Zorana Đinđića 50, 18000 Niš, Srbija



ATC
01-147

АКРЕДИТОВАНА
ЛАБОРАТОРИЈА
ЗА ИСПИТИВАЊЕ
SRPS1901DEC 170252006

Strana:

REZULTATI FIZIČKO-HEMIJSKOG ISPITIVANJA

Broj: N 924
Datum: 17.03.2014.

Uzorak:
REPARACIONA KUPLUNG SPOJNICA „VEKTOR”

Ispitano u skladu sa:

Pravilnikom o uslovima u pogledu zdravstvene ispravnosti predmeta opšte upotrebe koji se mogu stavljati u promet, Sl. list br. 26/83, 61/84, 56/86, 50/89, 18/91.

Senzorna ispitivanja:

Metoda ispitivanja DM 92

Uzorak kuplung spojnice je izrađen od kombinacije gume (elastomera) i metala. Gumana obloga je u kontaktu sa vodom, crne je boje i karakterističnog mirisa. Crna boja je postojana u model rastvoru (dejonizovana voda).

Parametar	Jedinica mere	Metoda ispitivanja	Propisane vrednosti	Rezultat
METALI		DM 80		
Olovo				< 0,06
Kadmijum				< 0,01
Hrom				< 0,04
Cink				< 0,01
Arsen				< 0,001
Živa				< 0,001

MIŠLJENJE O REZULTATIMA ISPITIVANJA:

Rezultati su USKLADENI sa zahtevima Pravilnika.

Ispitivanja izvršio

Seč Odeljenja za sanitarnu hemiju

Dipl. hem. Dejan Nikolić
specijalista sanitarne hemije



INSTITUT ZA JAVNO
ZDRAVLJE NIŠ

INSTITUT ZA JAVNO ZDRAVLJE NIŠ
CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
Telefon: 018/ 4226-448, 4226-384; Tel/faks: 018/4233-587;
Poštanski fab 39;
e mail: info@izjz-nis.org.rs
Bulevar dr Zorana Đinđića 50, 18000 Niš, Srbija



1/1

Strana:

STRUČNO MIŠLJENJE

NA OSNOVU IZVEŠTAJA O ISPITIVANJU BR. N-924
ZA ANALIZIRANI UZORAK

Uzorak: Reparaciona –kuplung spojnica "Vektor"

Na osnovu dobijenih rezultata datih u Izveštaju o ispitivanju br. N-924, pregledani uzorak je **ZDRAVSTVENO ISPRAVAN** prema Zakonu o zdravstvenoj ispravnosti predmeta opšte upotrebe (Sl glasnik RS br 92/2011) sa aspekta ispitivanih parametara.

Datum izdavanja izveštaja: 17.03.2014.god.

LEKAR SPECIJALISTA HIGIJENE

Doc. dr. Ksenija Lazarević